PROZON

FICHE TECHNIQUE

MEULEUSE FARTOOLS 125MM 1200W
Référence : 18365



RESUME

Découvrez la meuleuse d'angle Fartools 125 mm pour 1 200 watts, idéale pour ébarber, meuler et décaper la rouille sur le métal. Conçu pour le confort et la sécurité, dispose d'un carter de protection réglable sans outils.

Les points forts :

- Ergonomie maximale
- Pratique et rapide
- Puissance de 1200 W
- Poignée avant 3 positions



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la meuleuse Fartools 125 mm 1200 W ?

Optez pour la meuleuse Fartools 125, conçue pour les travaux réguliers sur les métaux et les matériaux de construction. Elle excelle dans trois domaines importants :

- le meulage : l'outil parfait pour restructurer, surfacer ou chanfreiner des pièces d'acier épaisses
- le décapage : idéal pour enlever rapidement la rouille, la calamine sur le métal ou encore une ancienne peinture
- l'ébarbage : parfait pour meuler les cordons de soudure ou ébavurer les pièces métalliques après la coupe.

Avec ses 1200 W et sa vitesse de 11 500 tr/min^{-1}, elle propose une force de travail constante. Elle ne faiblit pas, même lors des pressions prolongées sur les matériaux durs.

Le réglage du carter se fait à la main via un levier de serrage rapide pour dévier instantanément le flux d'étincelles selon votre position de travail.

La meuleuse met en avant un système d'écrou de serrage universel qui simplifie le changement de disques.

Contrairement à la meuleuse traditionnelle, celle-ci ajoute une fixation verticale sur le dessus de la tête en aluminium.

Comment utiliser la meuleuse d'angle Fartools 125 ?

La meuleuse d'angle Fartools est idéale pour réaliser des travaux de découpe, de meulage ou encore de décapage.

1. Avant toute utilisation, installez un disque adapté au matériau à travailler et vérifiez que le carter de protection est bien positionné.
2. Branchez l'outil et tenez-le fermement à deux mains grâce à sa poignée auxiliaire, puis mettez-le en marche.
3. Attendez que le disque atteigne sa vitesse maximale avant de l'appliquer sur la surface, sans exercer une

pression excessive.

4. Après l'utilisation, éteignez la meuleuse, attendez l'arrêt complet du disque avant de la poser et débranchez-la avant tout changement d'accessoires ou opération d'entretien.

Conseils de sécurité :

- Portez des lunettes, des gants et une protection auditive.
- Utilisez seulement des disques avec un diamètre de 125 mm.
- Vérifiez l'état du disque avant chaque utilisation.
- Travaillez dans un espace dégagé et bien ventilé.

Caractéristiques techniques

Puissance du moteur	1200 W (alimentation 230 V – 50 Hz)
Vitesse de rotation	11 500 tr./min
Diamètre du disque	125 mm
Alésage du disque	22,2 mm
Filetage de l'arbre	M14
Position de la poignée auxiliaire	3 positions (droite, gauche, verticale)
Blocage d'arbre	bouton poussoir intégré
Carter de protection	indexable et orientable sans outil
Accessoires fournis	poignée latérale et clé de serrage