
TAPIS ANTISTATIQUE SOUDURE
Référence : 16019



RESUME

Découvrez le tapis de soudure antistatique qui protège les établis et les composants électriques des décharges électrostatiques.

Résistant à des températures allant de -30°C à +70°C, il est adapté pour la soudure.

Pour plus de résistance face au feu, ozone, huiles et produits chimiques, choisissez le modèle en neoprene noir.

Équipé d'une fiche de mise à la terre le tapis antistatique soudure répond à la norme IEC 61340-5-1.

Il peut être complété par un kit de mise à la terre ESD pour une protection complète.

Les points forts :

- Résistant
- -30°C à +70°C
- Fiche mise à la terre
- Norme IEC 61340-5-1
- Antidérapant
- Avec ou sans kit de mise à la terre



DECLINAISONS

Couleur	Kit mise à la terre esd
Noir	Sans
Vert	Sans
Noir	Avec

Vert	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un tapis de soudure antistatique ?

Utiliser un tapis antistatique soudure sert à protéger les composants électroniques des décharges électriques qui peuvent les endommager.

En effet, même si ces décharges sont parfois imperceptibles, celles-ci détériorent fortement les pièces électroniques.

Fabriqué en caoutchouc conducteur et dissipatif, le tapis de soudure antistatique évacue toutes les charges statiques accumulées sur la surface de travail.

Avec une surface lisse en version bicouche verte ou conductrice noire, il résiste à des températures allant de -30°C à +70°C. Il est parfaitement adapté aux travaux de soudure et à la manipulation de produits électroniques.

Sa surface antidérapante et peu réfléchissante offre un confort de travail optimal sur un établi antistatique professionnel.

Le modèle noir, en neoprene, est beaucoup plus résistant face aux produits chimiques, aux huiles, au feu et à l'ozone.

Le tapis antistatique soudure est équipé d'une fiche de mise à la terre de 10 mm, permettant la connexion de bracelets de mise à la terre.

Conforme à la norme IEC 61340-5-1, il sécurise à la fois l'opérateur et les composants manipulés.

En option vous avez la possibilité d'ajouter un kit de mise à la terre esd pour tapis de soudure antistatique afin d'avoir un équipement ESD complet.

Le tapis de soudure antistatique peut se nettoyer avec un spray d'entretien ESD, une fois par semaine pour un usage intensif.

Caractéristiques techniques du tapis antistatique soudure

	Vert	Noir
Dimensions	L. 1,2 m x l. 0,6 m x ep. 3 mm	L. 1,2 m x l. 0,6 m x ep. 2 mm
Poids	2,35 kg	2,45 kg
Matériaux	Caoutchouc bicouche	Neoprene
Température de fonctionnement	-30°C à +70°C	-30°C à +70°C
Résistance point à point	5,2 x 10^7 Ω	1,8 x 10^8 Ω
Résistance à un point de mise à la terre	2,7 x 10^7 Ω	4,3 x 10^6 Ω
Fiche de mise à la terre	10 mm	10 mm
Norme	IEC 61340-5-1	IEC 61340-5-1
Surface	Lisse	Lisse

Composition du kit :

- Bracelet antistatique
- Goujon mâle : 10 mm
- Goujon femelle : 10 mm
- Cordon spiralé : 1,8 m d'une résistance : 1 MΩ
- Fil de mise à la terre : 4,5 m
- Douille banane : 4 mm

Pour une surface de sol entièrement conforme ESD, retrouvez les dalles antistatiques pour salles blanches, qui peuvent se relier au kit de mise à la terre tapis.

Découvrez aussi l'établi roulant soudage.

Afin de ranger correctement vos équipements sensibles, choisissez le rayonnage antistatique esd se complétant avec le kit bracelet esd.