GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE
Référence : 16712



RESUME

Découvrez la graisse haute température, une graisse industrielle utilisée pour le graissage des roulements, paliers et articulations soumis à de fortes températures et charges.

Elle forme également un film lubrifiant permettant de protéger les mécanismes des attaques extérieures : rouille, corrosion et usure.

Cette graisse haute température roulement est insoluble à l'eau pour s'adapter aux environnements humides.

Conditionnement :

- Cartouche de 400 g : à l'unité ou par carton de 24
- Pot de 500 g : à l'unité ou par carton de 6
- Seau de 16 kg
- Fût de 50 kg

Les points forts :

- Large plage de température : -20°C à +200°C
- Très adhérente
- Excellente stabilité mécanique
- Compatible avec tous types d’élastomères







DECLINAISONS

Conditionnement
Cartouche 400g - À l'unité

Cartouche 400g - Carton de 24
Pot 500 g - À l'unité
Pot 500 g - Carton de 6
Seau 16 kg
Fût de 50 kg

DESCRIPTION

Les avantages de la graisse haute température

Découvrez la graisse haute température conçue pour le graissage des roulements, paliers et articulations soumis à de hautes températures et de fortes pressions.

Elle est formulée à base d'huiles minérales et synthétiques avec un savon inorganique.

L'utilisation de cette graisse haute température roulement permet de lubrifier durablement vos mécanismes, même pour ceux confrontés à des conditions sévères. Elle forme un film fin lubrifiant très adhérent qui permettra de protéger les pièces contre l'usure, la corrosion et la rouille.

Grâce à sa formulation insoluble à l'eau, cette graisse est compatible avec les équipements exposés à l'humidité, à la vapeur ou à des environnements exigeants.

Choisissez le conditionnement qui vous convient :

- Cartouche de 400 g : à l'unité ou par carton de 24 (plus économique par carton)
- Pot de 500 g : à l'unité ou par carton de 6 (plus économique par carton)
- Seau de 16 kg
- Fût de 50 kg

Il est vivement conseillé de protéger votre sol, avec un tapis d'absorption industriel, par exemple.

Utilisation de la graisse haute température

roulement

Avant l'application d'une graisse, il est primordiale de bien dégraisser la zone au préalable. Ainsi, découvrez le dégraissant d'atelier Bardahl.

La graisse haute température roulement peut être appliquée :

- Au pinceau
- Avec une spatule
- Avec une pompe a graisse a cartouche
- Via un système de lubrification automatique ou centralisé

Rendez vous sur toute la gamme de graisse de maintenance avec les graisses pour industrie Bardahl et les graisses pour industrie IGOL.

Découvrez nos autres solutions de graissage pour environnement exigeant dont la graisse rotation rapide Bardahl, la graisse NSF H1 Bardahl et la graisse haute pression IGOL.

Caractéristiques de la graisse industrielle haute température

Nature du savon : inorganique

Caractéristiques : haute température, extrême pression

Couleur : rouge

Grade NLGI : 2

Viscosité de l'huile de base à 40°C : 180 mm²/s

Test 4 billes (soudure) : 240 kg

Test 4 billes (usure) : < 0,8 mm

Plage de température : -20°C à +200°C

Point de goutte : sans

Durée de conservation : 60 mois dans l’emballage d’origine non ouvert

Stockage : à température ambiante, à l’abri de la lumière et de l’humidité

Conditionnement :

- Cartouche de 400 g
- Carton de 24 cartouches de 400 g
- Pot de 500 g
- Carton de 6 pots de 500 g
- Seau de 16 kg
- Fût de 50 kg