# PÈSE COLIS 3 KG À 30 KG
# Référence : 07878

KERN



## RESUME

La balance pèse colis est idéale pour des ateliers de productions, des entrepôts ou des structures d’expédition grâce à son plateau particulièrement grand.

Elle est compacte, ce qui permet de l’installer sur une table de travail sans qu’elle prenne trop de place.

Ses dimensions sont L. 253× l. 228 × H. 12,5 mm.

Son écran LCD affiche le poids sur la balance en 3 secondes environ. Elle peut peser, selon le modèle, jusqu’à 3, 6, 15 ou 30 kg. Petite et mobile, son utilisation est simple avec seulement 2 touches.

Retrouvez nos autres modèles sur la page balances professionnelles.

Les points forts :

- Balance basique idéale pour une utilisation simple
- Grand plateau
- Affichage rapide
- Garantie 2 ans






## DECLINAISONS

| Pesée |
| --- |
| 3 kg |
| 6 kg |
| 15 kg |
| 30 kg |

DESCRIPTION

## Conception de la balance pour colis

Son plateau est particulièrement grand avec des dimensions de L. 253 × l. 228 × H. 12,5 mm. Grâce à ses dimensions, la balance est parfaite pour la pesée de colis, mais elle convient également pour de la production ou en entrepôt, par exemple.

Découvrez l'établi à roulette professionnel pour vous déplacer avec votre outillage ou autres pièces.

La balance pour colis peut peser des éléments avec une précision de +/-0,02 kg. Elle est disponible en 4 capacités :

- Jusqu'à 3 kg
- Jusqu'à 6 kg
- Jusqu'à 15 kg
- Jusqu'à 30 kg

Elle convient parfaitement pour une utilisation en entrepôt et dans des conditions difficiles. Elle supporte des températures allant de 5 °C à 35 °C.

Son écran de type LCD rétroéclairé affiche le poids de l’élément posé sur le plateau, des chiffres d’une hauteur de 25 mm apparaissent en 3 secondes environ, pour vous indiquer le poids.

De qualité professionnelle, le pèse colis est pré-réglé sur l'unité

des kilos. Elle est très simple à utiliser et ne comporte que 2 touches : ON/OFF et TARE.

Pour l'emballage et l'expédition de vos colis, vous pourriez-être intéressés par le ruban adhésif acrylique et silencieux ou encore le ruban adhésif pvc pour emballage.

## Mise en service du pèse colis

### Alimentation de la balance pour colis

Ajuster la balance : selon le lieu où se trouve la balance, la pesanteur varie. Il faut donc ajuster votre balance à chaque première mise en route et à chaque changement de lieu d'installation. Pour l'ajustement, maintenez la touche ON/OFF pour allumer votre appareil. Maintenez ensuite la touche TARE pendant 3 secondes, "CAL" apparait à l'écran. Placez le poids d'ajustage au milieu du plateau.

Peu de temps après, vous constaterez que la balance s'éteint automatiquement, l'ajustage a été réalisé avec succès. En cas d'erreur, un "E" apparait, dans ce cas, recommencez l'opération d'ajustage.

D'autres modèles pourraient vous intéresser comme la balance compacte compteuse, la balance plateforme au sol ou encore la balance plateforme sur table.

## Caractéristiques de la balance pèse colis

Matériau : plastique

Dimensions : L. 253 x l. 228 x H. 12,5 mm

Poids : 2,4 kg

| Portée | Lecture (d) | Reproductibilité | Linéarité |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 1 g | 2 g | ± 3 g |
| 6 kg | 2 g | 2 g | ± 4 g |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 kg | 5 g | 10 g | ± 15 g |
| 30 kg | 10 g | 10 g | ± 30 g |

À lire : Guide d'achat d'une balance industrielle