BALANCE DE TABLE INDUSTRIELLE 12 KG
Référence : 07882

KERN



RESUME

La balance de table industrielle est une balance professionnelle avec double afficheur : 1 à l'avant et 1 à l'arrière. Elle mesure L. 270 x l. 323 x H. 12,5 mm. Le plateau de pesée mesure, lui, L. 252 x l. 228 mm.

Elle peut supporter jusqu'à 24 kg.

Son écran de type LCD rétroéclairé affiche le résultat de la pesée avec des chiffre de 25 mm de hauteur.

Sa structure est en plastique et son plateau est en inox. Elle fonctionne sur prise, le bloc d'alimentation est fourni. La balance industrielle est également fournie avec une housse de protection.

Les points forts :

- Fonction Pre-tare
- Arrêt automatique au bout de 3 min
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Pesée
12 kg

DESCRIPTION

Description de la balance de table industrielle

Grâce à sa forme compacte et son faible poids, la balance de pesage industrielle convient pour des applications en entrepôt, sur des sites de production ou d'expédition. Notre balance de pesée compteuse pourrait aussi vous intéresser.

L'avantage de la balance de pesée industrielle est qu'elle dispose d'une fonction pre-tare. Cette fonction permet de déduire un poids déjà présent sur le plateau, de revenir à 0 et de peser de nouveau dans ce même récipient.

La balance de table industrielle compte 2 écrans LCD rétroéclairé, 1 à l'avant et 1 à l'arrière. Les chiffres affichés mesurent 25 mm de hauteur.

Son boitier est en plastique et son plateau en inox, ce qui lui offre une résistance à la rouille. Les dimensions du plateau sont L. 253 x l. 228 mm et les dimensions totales de la balance sont L. 270 x l. 323 x H. 110 mm. Elle supporte une température allant de 5 °C à 35 °C.

La balance de pesage industrielle est livrée avec une housse de protection.

Retrouvez toutes nos balances sur la page équipement de mesure, ainsi que notre guide d'achat d'une balance électronique industrielle pour vous aider dans votre choix de balance.

Pour poser vos balances, Prozon vous propose l'établi réglable en hauteur électriquement.

Utilisation de la balance de pesage

La balance de pesage fonctionne sur prise, le bloc d'alimentation est fourni.

Plusieurs touches composent le clavier :

Touche	Fonction
ON/OFF	Mise en marche / arrêt
MODE/CAL	Permet de procéder à l'ajustage
	Modifie les réglages dans le menu
	Sélection des points du menu
TARE	Fonction de tarage permettant de soustraire le poids d'un objet
SET/M	Confirmer les réglages dans le menu
	Enregistrer et quitter le menu
PRINT	Rechercher des données de pesée
	Appeler le menu (en gardant la touche enclenchée)

Pour une utilisation optimale, la balance doit être placée sur une surface plane et solide. Lors de la première mise en service, vous devez obligatoirement attendre que la balance ait atteint la bonne température durant son temps de préchauffage.

Le temps de chauffe pour la balance est de 30 minutes.

Une fois la balance branchée et le temps de chauffe respecté, procédez à l'ajustage. Ce processus d'ajustage doit être effectué à chaque fois que vous la déplacez. Voici la procédure pour réaliser l'ajustage :

1. Appuyez sur la touche ON/OFF

2. Appuyez sur la touche MODE sans relâcher, vous verrez "CAL" apparaitre brièvement sur l'écran.

3. Le poids d'ajustage apparait en clignotant, déposez le poids au milieu du plateau de pesage.

4. Actionnez la touche SET, peu de temps après, "CAL F" apparaitra sur votre écran, ensuite, le mode repasse automatiquement en mode normal et le poids apparait sur votre écran.

5. En cas d'erreur, "CAL E" apparait, dans ce cas, répétez

l'opération.

Information importante, le poids d'ajustage correspond à la portée maximale de l'appareil. Pour une balance 3 kg, le poids d'ajustage est 3 kg ; pour la balance 12 kilos, le poids d'ajustage est 12 kg, etc.

Retrouvez le manuel complet avec toutes les explications d'utilisation, les opérations de base et l'utilisation des touches dans l'onglet téléchargement en bas de la page.

Caractéristiques de la balance de pesage industrielle

Matériau :

- Structure : plastique
- Plateau : inox

Dimensions :

- Dimensions totale : L. 270 x l. 323 x H. 110 mm
- Dimensions du plateau de pesée : L. 252 x l. 228 mm

Poids : 3 kg

Portée	Linéarité (précision du poids affiché)	Temps de chauffe	Poids d'ajustage recommandé
24 kg	+/- 6 g	30 min	24 kg

Vous souhaitez une balance à poser au sol ? Nous avons la balance au sol en acier ou la balance pour palettes en acier !